

Droga gminna w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka)

Obmiar ubytków do remontu cząstkowego z wycinaniem

długość	szerokość	frezowanie	powierzchnia
2	1		2
0,7	0,8		0,56
2	1		2
1	1		1
1,7	1		1,7
1,2	0,9		1,08
1	0,8		0,8
3,5	1,2		4,2
1,6	1,1		1,76
1,4	1		1,4
0,8	1,4		1,12
1,1	0,8		0,88
2,7	1,1		2,97
1,3	1		1,3
1,5	1,6		2,4
1,5	1,4		2,1
8,1	1,8		14,58
4,7	1,1		5,17
1,2	1		1,2
1,5	1,1		1,65
1,4	1,2		1,68
1,8	1,2		2,16
1,2	0,9		1,08
1,7	1		1,7
2	1		2
3,5	1,5		5,25
4,1	1		4,1
1	1		1
8,3	1		8,3
1	1		1
3,7	2		7,4
1	1		1
2	0,8		1,6
0,8	0,8		0,64
2,7	2		5,4
0,5	0,5		0,25
0,5	0,5		0,25
5,2	1,8		9,36
1,8	0,5		0,9
4,8	1,1		5,28
11,3	2,3		25,99
2,5	0,6		1,5
2,8	1,3		3,64
2,4	0,5		1,2
0,5	0,5		0,25
10,2	2,2		22,44
			165,24